

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（二季度）

考评单位：

四川沿江宜金高速公路有限公司

项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检 测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/ 扣分	失信行为描述	综合得分
	施工图设计	SJ1	/	四川省公路 规划勘察设 计研究院有 限公司	GLSJ2-3-4/1	因后期服务原因，引起 工期延误	97
					GLSJ2-3-4/2	后期服务时间不满足投 标承诺	
		SJ2	/	四川省交通 勘察设计研 究院有限公 司	GLSJ2-3-4/2	因后期服务原因，引起 工期延误	98
	监理	XJ-JL1	1880	四川省公路 院工程监 理有限公 司	JJX101016/2	内容 派驻到工程建 设项目上的监 理工程师未 进行岗位登 记的	98
		XJ-JL2	2239	四川跃通 公路工程 监 理有限公 司	JJX101016/2	派驻到工程建 设项目上的 监 理工程师未 进行岗 位登 记的	97
					JJX101015/1	存在假数据、假 资料问 题的	
		XJ-JL3	2091	育才-布 朗交 通咨 询监 理有 限公 司	JJX101018/3	未按合同约 定办 理调 换手 续而 调 换监 理工 程师 的	97
		XJ-JL4	2609	北京交 科工 程咨 询有 限公 司	JJX101022/1	未按合同约 定配 备试 验 检 测、 测 量 仪 器 设 备的	99
		XJ-JL5	1933	浙江公 路水 运工 程监 理有 限公 司	JJX101022/2	未按合同约 定配 备试 验 检 测、 测 量 仪 器 设 备的	98
		XJ-JL6	2037	武汉大 通工 程建 设有 限公 司	JJX101016/2	派驻到工程建 设项目上的 监 理工 程师未 进行 岗 位登 记	98
		XJ-JL7	2612	四川公 路工 程咨 询监 理有 限公 司	JJX01018/2	未按合同约 定办 理调 换手 续而 调 换监 理工 程师	98
XJ-JL8		1881	安徽 省公 路工 程建 设监 理有 限责 任 有 限公 司	jjX101022/2	未按合同约 定配 备试 验 检 测、 测 量 仪 器 设 备	98	
XJ-JL9	2141	厦 门中 平工 程监 理咨 询有 限公 司	JJX101022/1	未按合同约 定配 备试 验 检 测、 测 量 仪 器 设 备的	99		

	XJ-JL10	1962	湖南金路工程咨询监理有限公司	JJX101022/2	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98
监理试验室	XJ-SY1	1038	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖)	97
	XJ-SY2	1227	四川振通检测股份有限公司	JJC201016/2	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖)	98
	XJ-SY3	1130	湖南联智科技股份有限公司	JJC201007/2	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	98
	XJ-SY4	1555	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201016/2	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖)	98
	XJ-SY5	1038	河南省交院工程检测科技有限公司	JJC201014/3	试验检测设备未按规定检定校准的	97
	XJ-SY6	1131	温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201016/2	试验检测报告签字遗漏	98
	XJ-SY7	1552	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201011/3	评价期内, 试验检测员持证人员数量达不到相应等级要求	97
	XJ-SY8	1039	宁夏公路工程质量检测中心(有限公司)	JJC201011/3	评价期内, 试验检测员持证人员数量达不到相应等级要求	97
	XJ-SY9	1225	湖南金君工程科技有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	XJ-SY10	1039	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	ZCB1	1612824	四川省交通建设集团股份有限公司	/	/	97.7
	ZCB2	776399	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	97.5
	XJ1	90399	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-23/2	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	98
	ZX1	91935	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-23/1	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	98
				GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目

XJ2	62885	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	98
			GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	
XJ3	86704	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全或不规范	96
			GLSG2-6-5/2	生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差	
XJ4	96573	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	96
			GLSG2-5-11/2	进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理	
XJ5	101592	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-14/3	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	95
			GLSG2-6-5/1	生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差	
			GLSG2-3-19/1	施工现场管理混乱	
XJ6	52173	四川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23/1.5	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	97.5
			GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	
XJ7	96023	四川省交通建设工程股份有限公司	GLSG2-3-23/3	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	95
			GLSG2-6-2/2	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	
XJ8	60153	四川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23/1	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	99
XJ9	61719	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-6-2/2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	95
			GLSG2-5-29/3	施工现场防护不到位，存在安全隐患	

施工

XJ10	59669	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	98
			GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	
XJ11	72683	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	98.5
			GLSG2-3-2/0.5	未对职工进行专项教育和培训	
XJ12	75063	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	97
			GLSG2-6-2/2	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	
XJ13	46739	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	99
XJ14	84524	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	97
			GLSG2-3-20/2	内业资料不全或不规范	
XJ15	64298	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-19/1	施工现场管理混乱	98
			GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	
XJ16	98265	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-19/2	拌合站施工现场管理混乱	96
			GLSG2-3-23/2	施工组织安排不合理，混凝土供应不能保证进度计划的实现	
XJ17	67043	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/1	安全内业资料不规范	98
			GLSG2-5-29/1	人行栈道临边防护不到位	
			GLSG2-3-20/2	安全内业资料不全	

XJ18	90311	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-19/1	汛期监测预警设备未进场安装	96
			GLSG2-5-29/1	斯古溪隧道出口临边防护不到位	
XJ19	117344	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	99
ZX2	120038	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-2-4/1	技术负责人未经批准擅自更换	97
			GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	
			GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	
XJ20	111735	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	98
			GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患，	
XJ21	97446	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位，存在安全隐患	99
XJ22	80384	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
XJ23	50137	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
XJ24	74196	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全或不规范	98
XJ25	50213	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
XJ26	78433	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
XJ27	104464	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-14/1	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	99
XJ28	46084	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-2-8/2	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	98