

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（一季度）

考评单位：			四川沿江金宁高速公路有限公司				
项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/ 扣分	失信行为描述	综合得分
	施工图设计	SJ1	/	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-3-4/1	因后期服务原因，引起工期延误	99
		SJ2	15000.00	四川公路桥梁建设有限公司	/	/	100
	监理	JN-JL1	2436.14	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101016/1	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	99
		JN-JL2	2232.72	四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98
		JN-JL3	2205.75	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX101014/3	监理人员编造《监理日志》的	97
		JN-JL4	2167.50	四川盛达兴工程项目管理有限公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的，	97
					JJX101022/1	未按合同约定配备试验检测设备的	
		JN-JL5	1912.48	陕西高速公路工程咨询有限公司	JJX101022/1	未按合同约定配备试验检测设备的，	96
					JJX101014/3	监理人员编造《监理日志》的	
JN-JL6	2002.75	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101014/3	监理人员编造《监理日志》的，	96		
			JJX101022/1	未按合同约定配备测量仪器设备的			
JN-JL7	2221.80	四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司	JJX101022/1	未按合同约定配备试验检测设备的	99		

G4216线金阳至
宁南段高速公路
项目

	JN-JL8	1491.93	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	JJX101014/3	监理人员编造《监理日志》的	97
监理试验室	JN-SY1	1200	四川正达检测技术有限责任公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	JN-SY2	1073	华设计集团股份有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	JN-SY3	1277.47	四川朝阳公路试验检测有限公司	JJC201015/4	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96
	JN-SY4	1279.17	长沙理工大公路工程试验检测中心	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全	97
	JN-SY5	1234.35	四川川交道桥试验检测有限责任公司	JJC201014/4	试验检测设备未按规定检定校准的	96
	JN-SY6	1238.10	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201015/2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
	JN-SY7	14990	四川振通检测股份有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	JN-ZCB1	186519	四川省交通建设集团股份有限公司	/	/	98.5
JN-ZCB2	199658	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	98	
ZCB1	1080000	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	97.9	
ZCB2	120000	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	98	
JN1	103740.87	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-2-8/2	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	98	
JN2	79644.99	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-2-6/2	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换	98	
JN3	95916.8	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	98	

施工

JN4	106874.01	中铁四局集团有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
ZCB1-5	92650	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不规范	98
ZCB1-6	102460	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全	99
ZCB1-7	95157	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不规范	97.5
			GLSG2-3-2/0.5	未对个别职工进行安全教育培训	
ZCB1-8	121317	山东省公路桥梁建设有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全	97.5
			GLSG2-3-2/0.5	未对个别职工进行安全教育培训	
ZCB1-9	119900	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-3/3	质量保证措施不健全	97
ZCB1-10	93631	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不规范	97.5
			GLSG2-3-2/0.5	未对个别职工进行安全教育培训	
ZCB1-11	112700	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-6/1	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	99
ZCB1-12	108000	四川路桥建设工程有限公司	GLSG2-5-19/1	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相	99
ZCB1-13	142512.665	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不规范	97.5
			GLSG2-3-2/0.5	未对个别职工进行安全教育培训	
JNL1	104335.432	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-3/3	质量保证体系不健全	97
JNL2	117600	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	98