

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目2026年第一季度信用考核结果

项目名称	标段类别 (施工、设计、监理、 试验检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码	失信行为描述	一季度(最终评分)
G4216线屏山新市 至金阳段高速公路 项目	施工图设计	SJ1	27200	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5 GLSJ2-4-5 5	成果文件不满足勘察深度要求; 成果文件不满足勘察深度要求	90
		SJ2	5000	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5	成果文件不满足勘察深度要求	95
	监理	XJ-JL1	1880	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 2	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98
		XJ-JL2	2239	四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101022 2	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98
		XJ-JL3	2091	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 1	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99
		XJ-JL4	2609	北京交科工程咨询有限公司	JJX101014 3 JJX101018 2	监理人员编造《监理日志》的;未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	95
		XJ-JL5	1933	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101014 3 JJX101016 2 JJX101022 1	监理人员编造《监理日志》的; 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的; 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	94
		XJ-JL6	2037	武汉大通工程建设有限公司	JJX101020 2	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	98
		XJ-JL7	2612	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101013 5	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	95
		XJ-JL8	1881	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101016 2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98
		XJ-JL9	2141	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101013 5	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	95
		XJ-JL10	1962	湖南弘至工程技术有限公司	JJX101014 3	监理人员编造《监理日志》的	97
		JDJL1	643	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101013 5	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	95
		FJJL	1043.4	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101013 5	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	95
		XJ-SY1	1038	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201015 2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
		XJ-SY2	1227	四川振通检测股份有限公司	JJC201015 2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
		XJ-SY3	1130	湖南联智科技股份有限公司	JJC201015 2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
		XJ-SY4	1555	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	监理试验室	XJ-SY5	1038	中犇检测认证有限公司	JJC201015 2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
		XJ-SY6	1131	温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201015 2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
		XJ-SY7	1552	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201016 3	试验检测报告不完整	97
		XJ-SY8	1039	宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）	JJC201016 3	试验检测报告不完整	97
		XJ-SY9	1225	湖南金君工程科技有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97
		XJ-SY10	1039	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97
	ZCB1	1926466	四川省交通建设集团有限责任公司			94.58	
	ZCB2	1196806	四川公路桥梁建设集团有限公司			95.62	
	XJ1	146274	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2 GLSG2-3-20 1 GLSG2-3-14 1	施工现场防护不到位，存在安全隐患；内业资料不全或不规范；建渣未及时清理	96	
	ZX1	104499	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98	
	XJ2	97902	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-3-16 2	内业资料不全或不规范；因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大	96	
	XJ3	113643	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98	
	XJ4	155763	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-2-7 0.2 GLSG2-5-14 2 GLSG2-3-14 1	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；现场人员安全防护用品佩戴不规范；原材料堆放杂乱	96.8	
	XJ5	126132	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-16 2 GLSG2-3-14 1 GLSG2-3-20 2 GLSG2-5-29 2	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大；谢家湾大桥下沟道杂物未清理；内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患	93	
	XJ6	67306	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-16 2 GLSG2-3-14 1 GLSG2-3-20 1	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大；拌合站沉淀池未清掏；内业资料不全或不规范	96	
	XJ7	144125	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-7 0.2 GLSG2-5-29 2 GLSG2-3-20 1 GLSG2-3-14 1	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；施工现场防护不到位，存在安全隐患；内业资料不全或不规范；原材料堆放杂乱	95.8	

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	施工	XJ8	57218	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-5-2 2 GLSG2-3-20 1 GLSG2-3-14 1 GLSG2-3-19 2	未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系；内业资料不全或不规范；原材料堆放杂乱；施工现场管理混乱	94
		XJ9	71255	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-4 3	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	97
		XJ10	74469	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-2-2 4 GLSG2-2-4 6	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换；技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换	90
		XJ11	70543	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-2 4 GLSG2-2-7 0.4 GLSG2-3-20 2 GLSG2-3-20 2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换；主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；内业资料不全或不规范	91.6
		XJ12	113326	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-16 2 GLSG2-3-20 1	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大；内业资料不全或不规范	97
		XJ13	71515	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-29 1 GLSG2-3-19 2 GLSG2-3-20 2	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场管理混乱；内业资料不全或不规范	95
		XJ13-瓦石窝大桥	2530	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-16 2 GLSG2-5-29 1 GLSG2-3-19 2 GLSG2-3-20 2	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场管理混乱；内业资料不全或不规范	93
		XJ14	96751	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1 GLSG2-5-29 1 GLSG2-3-14 4	内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患；原材料堆放混乱，对使用质量造成影响	94
		XJ15	89559	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-3-16 2 GLSG2-3-19 2 GLSG2-5-29 3	内业资料不全或不规范；因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大；施工现场管理混乱；施工现场防护不到位，存在安全隐患	91
		XJ16	126779	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		XJ17	98358	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-7 0.2 GLSG2-3-14 2	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；原材料堆放混乱	97.8
		XJ18	152556	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-5 2 GLSG2-3-20 1	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；内业资料不规范	97
		XJ19	202732	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-2-6 1 GLSG2-6-2 1 GLSG2-3-20 2	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换；施工产生的废渣随意堆放；内业资料不全或不规范	96
		ZX2	132861	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-3 3	质量保证体系或质量保证措施不健全	97
XJ20	113188	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-7 0.2 GLSG2-5-6 1 GLSG2-3-20 2	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；未向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品；内业资料不全或不规范	96.8		

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目		XJ21	110229	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-19 2 GLSG2-3-20 2	施工现场管理混乱；内业资料不全或不规范	96
		XJ22	92957	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-2 4 GLSG2-3-15 6	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换；工程检查中抽测实体质量不合格；	90
		XJ23	52170	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 4 GLSG2-5-11 3 GLSG2-3-19 2	内业资料不全或不规范（未见隐蔽工程相关资料）；进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理（吊装作业无巡查记录）；施工现场管理混乱。	91
		XJ24	76126	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-7 8 GLSG2-3-19 2	不按设计图纸施工；施工现场管理混乱	90
		XJ25	84930	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-2 4 GLSG2-3-20 4	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换；内业资料不全或不规范	92
		XJ26	99059	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-2-6 0.5 GLSG2-3-14 3 GLSG2-5-29 1 GLSG2-3-19 2	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位；原材料堆放混乱，对使用质量造成影响；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场管理混乱。	93.5
		XJ27	127511	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-7 0.5 GLSG2-3-20 2	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；内业资料不全或不规范；	97.5
		XJ28	53536	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-3-19 2	内业资料不全或不规范；施工现场管理混乱	96
		LM1	42334	四川省交通建设集团股份有限公司路面分公司	GLSG2-2-4 3 GLSG2-3-20 1	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换；内业资料不全或不规范	96
		LM3	17628	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-10 4 GLSG2-3-19 2	对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案；施工现场管理混乱	94
		JA	15259.16	四川路桥交通工程有限公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-3-19 2	内业资料不全或不规范；施工现场管理混乱	96
		JD	214462.6	四川高路信息科技有限公司	GLSG2-2-4 3 GLSG2-2-6 0.5 GLSG2-3-20 2	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换；安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换；内业资料不全或不规范	94.5
		LH	11878.65	四川高速公路绿化环保开发有限公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-3-20 1 GLSG2-3-19 2	内业资料不全或不规范；施工现场管理混乱	95
FJ	37123	四川蜀道建设工程有限公司	GLSG2-2-2 4 GLSG2-3-20 2	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换；内业资料不全或不规范	94		
G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	机电交（完）工检测	JDJG1	353.23	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	JJC201016 1	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	99
		JDJG3	242.8813	四川京炜交通工程技术有限公司	JJC201016 1	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	99