# 四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（一季度）

| 项目名称 | 标段类别（施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额（万元） | 承包企业 | 失信行为代码 | 失信行为描述 | 最终评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目 | 施工图设计 | SJ1 | 27200 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-7 5 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实 | 95 |
| | | SJ2 | 5000 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-5 5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 95 |
| | 监理 | XJ-JL1 | 1880 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101022 3 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 97 |
| | | XJ-JL2 | 2239 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | JJX101022 3 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 97 |
| | | XJ-JL3 | 2091 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | JJX101020 5 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 95 |
| | | XJ-JL4 | 2609 | 北京交科工程咨询有限公司 | JJX101022 4 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 96 |
| | | XJ-JL5 | 1933 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | JJX101022 4 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 96 |
| | | XJ-JL6 | 2037 | 武汉大通工程建设有限公司 | JJX101016 4 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师1人未进行岗位登记 | 96 |
| | | XJ-JL7 | 2612 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | JJX101022 2<br>JJX101016 1 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，2台<br>派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的，1人 | 97 |
| | | XJ-JL8 | 1881 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | JJX101016 2<br>JJX101022 2 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的，1人<br>未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，2台 | 96 |
| | | XJ-JL9 | 2141 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | JJX101016 4 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分， | 96 |
| | | XJ-JL10 | 1962 | 湖南弘至工程技术有限公司 | JJX101016 4 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分， | 96 |
| | 监理试验室 | XJ-SY1 | 1038 | 苏交科集团检测认证有限公司 | JJC201015 4 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 96 |
| | | XJ-SY2 | 1227 | 四川振通检测股份有限公司 | JJC201015 3 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 97 |
| | | XJ-SY3 | 1130 | 湖南联智科技股份有限公司 | JJC201015 4 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 96 |
| | | XJ-SY4 | 1555 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | JJC201014 2<br>JJC201016 1 | 试验检测设备未按规定检定校准的；试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 97 |
| | | XJ-SY5 | 1038 | 中蒋检测认证有限公司 | JJC201014 4 | 试验检测设备未按规定检定校准的 | 96 |
| | | XJ-SY6 | 1131 | 温州信达交通工程试验检测有限公司 | JJC201014 2<br>JJC201015 2 | 试验检测设备未按规定检定校准，1台<br>试验检测环境达不到技术标准规定要求的,2处 | 96 |
| | | XJ-SY7 | 1552 | 四川济通工程试验检测有限公司 | JJC201014 2<br>JJC201015 2 | 试验检测设备未按规定检定校准，1台<br>试验检测环境达不到技术标准规定要求的,1处 | 96 |
| | | XJ-SY8 | 1039 | 宁夏公路工程质量检测中心（有限公司） | JJC201016 2<br>JJC201014 2 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，1类<br>试验检测设备未按规定检定校准，1台 | 96 |
| | | XJ-SY9 | 1225 | 湖南金君工程科技有限公司 | JJC201014 4 | 试验检测设备未按规定检定校准的。扣4.0分， | 96 |
| | | XJ-SY10 | 1039 | 四川金通工程试验检测有限公司 | JJC201014 3 | 试验检测设备未按规定检定校准的。扣5.0分， | 97 |
| | 施工 | ZCB1 | 1926466 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | | | 96.15 |
| | | ZCB2 | 1196806 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | | | 96.50 |
| | | XJ1 | 146274 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | GLSG2-5-29 3 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患-2分； | 97 |
| | | ZX1 | 104499 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-5-29 1<br>GLSG2-3-20 1 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患-1分；<br>内业资料不全或不规范-2分 | 98 |
| | | XJ2 | 97902 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | GLSG2-5-29 2 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患-2分； | 98 |
| | | XJ3 | 113643 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | GLSG2-5-29 3 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 97 |
| | | XJ4 | 155763 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | GLSG2-5-29 4 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96 |
| | | XJ5 | 126132 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-19 4 | 互通区桥梁、现浇梁施工组织较慢 | 96 |
| | | XJ6 | 67306 | 四川川交路桥有限责任公司 | GLSG2-5-19 6 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 94 |
| | | XJ7 | 144125 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-19 3<br>GLSG2-3-20 2 | 施工现场管理混乱<br>内业资料不全或不规范 | 95 |
| | | XJ8 | 57218 | 四川川交路桥有限责任公司 | GLSG2-3-20 3 | 内业资料不全或不规范 | 97 |
| | | XJ9 | 71255 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 2<br>GLSG2-5-29 2 | 内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96 |
| | | XJ10 | 74469 | 四川瑞云建设工程有限公司 | GLSG2-5-29 4 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96 |
| | | XJ11 | 70543 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-5-29 4 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96 |
| | | XJ12 | 113326 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | GLSG2-5-29 4 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96 |
| | | XJ13 | 71515 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | GLSG2-3-20 2<br>GLSG2-3-21 2 | 内业资料不全或不规范；工地试验室不符合要求 | 96 |
| | | XJ14 | 96751 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 3 | 内业资料不全或不规范 | 97 |
| | | XJ15 | 89559 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | GLSG2-5-29 2 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 98 |
| | | XJ16 | 126779 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-3 2 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 98 |
| | | XJ17 | 98358 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-14 2<br>GLSG2-3-19 2 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响<br>施工现场管理混乱 | 96 |
| | | XJ18 | 152556 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-3 2<br>GLSG2-3-14 2<br>GLSG2-3-19 1 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 95 |
| | | XJ19 | 202732 | 四川路航建设工程有限责任公司 | GLSG2-3-3 2<br>GLSG2-6-5 2 | 质量保证体系或质量保证措施不健全<br>生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差 | 96 |
| | | ZX2 | 132861 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-3 2<br>GLSG2-3-19 2<br>GLSG2-3-20 2 | 质量保证体系或质量保证措施不健全<br>施工现场管理混乱<br>内业资料不全或不规范 | 96 |
| | | XJ20 | 113188 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-3 3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 97 |
| | | XJ21 | 110229 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | GLSG2-3-3 2<br>GLSG2-3-20 2 | 质量保证体系或质量保证措施不健全<br>内业资料不全或不规范 | 96 |
| | | XJ22 | 92957 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-16 2<br>GLSG2-3-20 1 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大<br>内业资料不全或不规范 | 97 |
| | | XJ23 | 52170 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 4 | 内业资料不全或不规范 | 96 |
| | | XJ24 | 76126 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 6 | 内业资料不全或不规范 | 94 |
| | | XJ25 | 84930 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-2-2 4 | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换 | 96 |
| | | XJ26 | 99059 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | GLSG2-3-14 2<br>GLSG2-3-20 2 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。扣<br>内业资料不全或不规范 | 96 |
| | | XJ27 | 127511 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | GLSG2-3-20 4 | 内业资料不全或不规范 | 96 |
| | | XJ28 | 53536 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20 4 | 内业资料不全或不规范 | 96 |