G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目2026年第二季度信用考核结果

项目名称	标段类别（施工、设计、监理、试验检测）	标段名称	合同金额（万元）	承包企业	失信行为代码	失信行为描述	二季度（最终评分）
G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	施工图设计	SJ1	27200	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5 GLSJ2-4-5 5	成果文件不满足勘察设计深度要求；	90
		SJ2	5000	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5 GLSJ2-4-5 5	成果文件不满足勘察设计深度要求	90
G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	监理	XJ-JL1	1880	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101016 2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98
		XJ-JL2	2239	四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101022 1	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99
		XJ-JL3	2091	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101016 2 JJX101022 1	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的；未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97
		XJ-JL4	2609	北京交科工程咨询有限公司	JJX101014 3 JJX101022 1	监理人员编造《监理日志》的；未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96
		XJ-JL5	1933	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101015 3 JJX101022 1	存在假数据、假资料问题的；未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96
		XJ-JL6	2037	武汉大通工程建设有限公司	JJX101020 2	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	98
		XJ-JL7	2612	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101013 3	实际到岗监理工程师不足合同约定 70%	97
		XJ-JL8	1881	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101020 2	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	98
		XJ-JL9	2141	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101016 2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98
		XJ-JL10	1962	湖南弘至工程技术有限公司	JJX101014 3	监理人员编造《监理日志》的。	97
		JDJL1	643	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98
		JDJL2	643.63	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101016 2 JJX101018 2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的、未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师	96

		FJJL	1043.4	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98
G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	监理试验室	XJ-SY1	1038	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97
		XJ-SY2	1227	四川振通检测股份有限公司	JJC201015 2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
		XJ-SY3	1130	湖南联智科技股份有限公司	JJC201014 2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
		XJ-SY4	1555	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201014 4	试验检测设备未按规定检定校准的	96
		XJ-SY5	1038	中犇检测认证有限公司	JJC201015 4	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96
		XJ-SY6	1131	温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整	97
		XJ-SY7	1552	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整	97
		XJ-SY8	1039	宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整	97
		XJ-SY9	1225	湖南金君工程科技有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。	97
		XJ-SY10	1039	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201016 3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。	97
		ZCB1	1926466	四川省交通建设集团有限责任公司			96.62
		ZCB2	1196806	四川公路桥梁建设集团有限公司			96.73
		XJ1	146274	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		ZX1	104499	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		XJ2	97902	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-23 1 GLSG2-5-14 2 GLSG2-5-29 2	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期；从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程；施工现场防护不到位，存在安全隐患	95
		XJ3	113643	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2	施工现场防护不到位，存在安全隐患	98

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	施工	XJ4	155763	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2	施工现场防护不到位，存在安全隐患	98
		XJ5	126132	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		XJ6	67306	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		XJ7	144125	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-5-29 1	内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患	97
		XJ8	57218	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-2-2 4	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换	96
		XJ9	71255	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2 GLSG2-3-19 3 GLSG2-3-20 1	施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场管理混乱；内业资料不全或不规范	94
		XJ10	74469	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-2-4 3 GLSG2-3-19 2	技术负责人未按投标承诺到位，或在施工期间更换人员资格降低，或未经批准擅自更换;施工现场管理混乱	95
		XJ11	70543	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2 GLSG2-3-20 2	施工现场防护不到位，存在安全隐患；内业资料不全或不规范；	96
		XJ12	113326	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-5-29 2 GLSG2-5-29 1	内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场防护不到位，存在安全隐患	95
		XJ13	71515	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1 GLSG2-3-19 2	内业资料不全或不规范；施工现场管理混乱	97
		XJ13-瓦石窝大桥	2530	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-29 1 GLSG2-3-20 1 GLSG2-3-20 1 GLSG2-5-29 1 GLSG2-5-29 1	施工现场防护不到位，存在安全隐患；内业资料不全或不规范；内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患；施工现场防护不到位，存在安全隐患	95
		XJ14	96751	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-5-29 2	内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患	97
		XJ15	89559	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 3 GLSG2-5-29 3	内业资料不全或不规范；施工现场防护不到位，存在安全隐患	94
		XJ16	126779	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		XJ17	98358	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-7 0.4 GLSG2-3-20 2	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	97.6
		XJ18	152556	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规	98

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目		XJ19	202732	四川路航建设工程有限责任公司	GLSG2-3-3 2	质量保证体系或质量保证措施不健全	98
		ZX2	132861	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-7 0.6 GLSG2-3-23 2	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	97.4
		XJ20	113188	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-7 0.4 GLSG2-3-20 2	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位、内业资料不全或不规范	97.6
		XJ21	110229	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1 GLSG2-3-23 2	内业资料不全或不规范；因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	97
		XJ22	92957	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-22 2	未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物 、构筑物和地下管线等采取专项防护措施	98
		XJ23	52170	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-5 4 GLSG2-6-2 2	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	94
		XJ24	76126	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-23 2	全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用	98
		XJ25	84930	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-23 2 GLSG2-3-19 2 GLSG2-3-20 3	安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用； 施工现场管理混乱；内业资料不全或不规范	93
G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目		XJ26	99059	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GGLSG3-4 5	恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响	95
		XJ27	127511	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2 GLSG2-3-23 4	施工现场管理混乱；因施工单位原因造成工程进度滞后	94
		XJ28	53536	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-19 2	施工现场管理混乱	98
		LM1	42334	四川省交通建设集团股份有限公司路面分公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		LM2	26452	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		LM3	17628	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2	施工现场防护不到位，存在安全隐患	98
		JA	15259.16	四川路桥交通工程有限公司	GLSG2-3-20 1 GLSG2-4-7 0.5	内业资料不全或不规范、因施工企业原因拖欠农民工工资尚未造成影响	98.5
		JD	214462.6	四川高路信息科技有限公司	GLSG2-2-4 GLSG2-3-10 GLSG2-3-20	技术负责人未经批准擅自更换 、未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 、内业资料不全或不规范	93
		LH	11878.65	四川高速公路绿化环保开发有限公司	GLSG2-3-20 2	内业资料不全或不规范	98
		FJ	37123	四川蜀道建设工程有限公司	GLSG2-3-20 2 GLSG2-3-19 2	内业资料不全或不规范 ; 施工现场管理混乱	96
G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目	机电交（完）工检测	JDJG1	353.23	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	JJC201016 1	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	99
		JDJG3	242.8813	四川京炜交通工程技术有限公司	JJC201016 1	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	99