

从业单位信用考核第二季度

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ1	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 1.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	99.00	徐海波
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00	

从业单位信用考核第二季度

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ1	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 1.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	99.00	
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00	hiz

从业单位信用考核第二季度

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ1	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00	陈伟
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ2	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	司
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ3	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0	施工现场管理混乱	98.00	朱忠
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ4	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	陈伟
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ5	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	廖昭
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ6	四川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23 2.0 GLSG2-3-20 1.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期, 内业资料不全或不规范	97.00	王
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ7	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-6-2 2.0	内业资料不全或不规范, 施工产生的废渣随意堆放或丢弃, 废水随意排放	97.00	王
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ8	四川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	侯
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX1	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患, 内业资料不全或不规范	97.00	廖昭
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL1	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101013 2.0	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	98.00	方建
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL2	四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	严静
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL3	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	陈庆元
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY1	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00	寇
14	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY2	四川振通检测股份有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	许
15	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY3	湖南联智科技股份有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00	杨

从业单位信用考核第二季度











序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ9	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-2-8 2.0	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	98.00	郭勇
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ10	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-3-16 4.0	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	96.00	郭勇
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ11	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 4.0	内业资料不全或不规范	96.00	吴黄斌
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ12	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-18 2.0	每项工程实施前,未进行安全生产技术交底	98.00	郭勇
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ13	四川路桥威通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 4.0	内业资料不全或不规范	96.00	董文浩
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ14	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-14 3.0	原材料堆放混乱,对使用质量造成影响	97.00	郭勇
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ15	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场管理混乱,内业资料不全或不规范	96.00	郭勇
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL4	北京交科工程咨询有限公司	JJX101018 2.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	98.00	李峰
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL5	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	周以成
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY4	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完	97.00	赵建
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY5	中森检测认证有限公司	JJC201011 3.0	评价期内,持证人员数量达不到相应等级要求	97.00	郭勇



从业单位信用评价第二年度

序号	项目名称	建设单位	合同名称	建设单位	合同行为代码/分值	失信行为描述	得分	从业单位签字
1	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ18	四川省交通建设集团 股份有限公司	CLSC2-3-20 1.0 CLSC2-3-19 1.0	内业资料不全或不规范, 未按规定进行工程变更, 未按规定进行安全施工。	98.00	
2	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ17	四川省交通建设集团 股份有限公司	CLSC2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范, 存在安全隐患。	98.00	
3	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ18	四川省交通建设集团 股份有限公司	CLSC2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。	98.00	
4	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ19	四川省交通建设集团 股份有限公司	CLSC2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。	98.00	
5	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ20	四川省交通建设集团 股份有限公司	CLSC2-5-20 2.0	施工现场材料堆放混乱, 未按规定进行安全施工。	98.00	
6	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ21	四川省交通建设集团 股份有限公司	CLSC2-3-19 2.0	施工现场材料堆放混乱。	98.00	
7	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	Z22	四川省交通建设集团 股份有限公司	CLSC2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。	98.00	
8	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ-25	武汉大通工程建设 有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器。	98.00	
9	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ-27	四川公路工程造价 咨询有限公司	JJX101016 2.0	施工现场材料堆放混乱, 未按规定进行安全施工。	98.00	
10	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ-28	安徽省公路工程造价 咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器。	98.00	
11	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ-29	四川省交通建设集团 股份有限公司	JJC201014 2.0	试验检测数据未按规定进行修正。	98.00	
12	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ-29	四川省交通建设集团 股份有限公司	JJC201014 2.0	试验检测数据未按规定进行修正。	98.00	
13	C4216峨边山新市 基金和康高速公路	施工	XJ-29	四川省交通建设集团 股份有限公司	JJC201016 2.0	试验检测数据未按规定进行修正。	97.00	

从业单位信用考核第二季度

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ22	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ23	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ24	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ25	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ26	四川路桥建设集团工程咨询有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ27	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ28	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL9	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJYX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备	98.00	
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL10	湖南金路工程咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备	99.00	
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY9	湖南金君工程科技有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY10	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00	