

# 四川省高速公路建设从业单位

## 2023年第1季度考核表

评价单位：四川沿江宜金高速公路有限公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ28		四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ20		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-20 2.0	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求	98.00
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ23		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ24		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ16		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患	99.00
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ5		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0	施工现场管理混乱	98.00
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ2		四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ12		四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ3		四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	JYL	18809.276	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ26		四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX2		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ10		四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00
14	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX1		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ18		四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
16	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ25		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
17	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ21		四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-6-5 2.0	生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差	98.00
18	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ22		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
19	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ27		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-14 1.0	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	99.00
20	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ9		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
21	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ7		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-6-2 2.0	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ15		四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
23	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ6		四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23 2.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	98.00
24	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ11		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
25	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ13		四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
26	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ17		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0	施工现场管理混乱	98.00
27	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ8		四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00
28	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ14		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ19		四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-19 1.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场管理混乱，内业资料不全或不规范	98.00
30	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ1		四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患	98.00
31	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ4		四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00
32	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB1		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG3-8 1.4	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）	98.60
33	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB2		四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG3-8 1.6	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）	98.50
34	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL2		四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
35	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL1		四川省公路院工程监理有限公司	JJX101018 2.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL9		厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
37	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL5		浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
38	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL7		四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00
39	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL8		安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00
40	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL6		武汉大通工程建设有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00
41	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL4		北京交科工程咨询有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00
42	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL3		育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL10		湖南金路工程咨询监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00
44	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2		四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00
45	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ1		四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00
46	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY3		湖南联智科技股份有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
47	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY7		四川济通工程试验检测有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00
48	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY4		四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
49	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY9		湖南金君工程科技有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY2		四川振通检测股份有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
51	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY8		宁夏公路工程质量检测中心(有限公司)	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
52	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY10		四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
53	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY5		中犇检测认证有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00
54	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY1		苏交科集团检测认证有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00
55	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY6		温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201016 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	98.00