

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（一季度）

考评单位：

四川沿江宜金高速公路有限公司

项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣 分	失信行为描述	综合得分
	施工图设计	SJ1	/	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-3-4/2	未按投标承诺的条件配备后期服务人员	98
		SJ2	/	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-3-4/1	因后期服务原因，引起工期延误	99
	监理	XJ-JL1	1880	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101013/2	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的	98
		XJ-JL2	2239	四川跃通公路工程监理单位	JJX101015/3	存在假数据、假资料问题的	97
		XJ-JL3	2091	育才-布朗交通咨询监理单位	JJX101016/3	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	97
		XJ-JL4	2609	北京交科工程咨询有限公司	JJX101022/1	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99
		XJ-JL5	1933	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101022/2	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98
		XJ-JL6	2037	武汉大通工程建设有限公司	JJX101018/2	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师	98
		XJ-JL7	2612	四川公路工程咨询监理单位	JJX101016/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记	98
		XJ-JL8	1881	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记	98
		XJ-JL9	2141	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101022/1	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99
		XJ-JL10	1962	湖南金路工程咨询监理单位	JJX101022/2	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98
	XJ-SY1	1038	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97	
	XJ-SY2	1227	四川振通检测股份有限公司	JJC201016/2	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	98	

监理试验室	XJ-SY3	1130	湖南联智科技股份有限公司	JJC201016/2	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	98
	XJ-SY4	1555	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	XJ-SY5	1038	河南省交院工程检测科技有限公司	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97
	XJ-SY6	1131	温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201016/2	试验检测报告签字遗漏	98
	XJ-SY7	1552	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全	97
	XJ-SY8	1039	宁夏公路工程质量检测中心(有限公司)	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 存在漏签	97
	XJ-SY9	1225	湖南金君工程科技有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	XJ-SY10	1039	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	ZCB1	1051094	四川省交通建设集团股份有限公司	/	/	97.7
	ZCB2	642698	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	97.1
XJ1	90399	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-23/3	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	97	
ZX1	91935	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-23/1	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	98	
			GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗		
XJ2	62885	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	98	
			GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗		
Y12	96704	四川路桥华东建设有限	GLSG2-3-16/2	因施工原因出现质量问题, 对工程实体质量影响不大	96	

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目

AJD	00104	不建以有 限 责任公司		90	
			GLSG2-6-5/2	生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差	
XJ4	96573	四川路桥华东建设有 限 责任公司	GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	96
			GLSG2-2-6/2	安全员或其他注册执业 人员未按投标承诺到 位,或无正当理由由更换	
XJ5	101592	四川省交通 建设集团股 份有限公司	GLSG2-3-14/3	原材料堆放混乱,对使 用质量造成影响	95
			GLSG2-6-5/1	生活区、办公区设置杂 乱,卫生环境差	
			GLSG2-3-19/1	施工现场管理混乱	
XJ6	52173	四川川交路 桥有限任 责公司	GLSG2-3-23/1.5	因施工单位原因造成工 程进度滞后计划工期或 合同工期	97
			GLSG2-3-20/1.5	内业资料不全或不规范	
XJ7	96023	四川省交通 建设工程股 份有限公司	GLSG2-3-23/3	因施工单位原因造成工 程进度滞后计划工期或 合同工期	95
			GLSG2-6-2/2	施工产生的废渣随意堆 放或丢弃,废水随意排 放	
XJ8	60153	四川川交路 桥有限任 责公司	GLSG2-3-23/1	因施工单位原因造成工 程进度滞后计划工期或 合同工期	98
			GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	
XJ9	61719	四川省交通 建设集团股 份有限公司	GLSG2-3-14/3	原材料堆放混乱,对使 用质量造成影响	95
			GLSG2-5-29/2	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	
XJ10	59669	四川瑞云建 设工程有 限 公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	98
			GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	

施工

XJ11	72683	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	98
XJ12	75063	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位,存在安全隐患	97
			GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	
XJ13	46739	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位,存在安全隐患	98
			GLSG2-5-19/1	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施	
XJ14	84524	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-29/2	施工现场防护不到位,存在安全隐患	98
XJ15	64298	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	96
			GLSG2-5-29/2	施工现场防护不到位,存在安全隐患	
XJ16	98265	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/2	安全内业资料不齐全	97
			GLSG2-5-29/1	便道临边防护不到位	
XJ17	67043	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-19/2	溜筒河隧道施工现场管理混乱	98
XJ18	90311	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-2/1	未对职工进行质量、进度等方面专项教育和培训	96
			GLSG2-3-19/2	斯古溪隧道出口施工现场管理混乱	
			GLSG2-3-20/1	工程质检内业资料不齐全	
XJ19	117344	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	99
			GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	

		ZX2	120038	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-19/1	施工现场管理混乱	97
					GLSG2-3-20/1	内业资料不全、不规范	
		XJ20	111735	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-6/1	未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装	98
					GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	
		XJ21	97446	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-2-9/1	有关人员未按要求持证上岗	99
		XJ22	80384	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
		XJ23	50137	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
		XJ24	74196	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全或不规范	98
		XJ25	50213	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
		XJ26	78433	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
XJ27	104464	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-5-14/1	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	99		
XJ28	46084	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-2-8/2	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	98		