

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（二季度）

考评单位：			四川沿江金宁高速公路有限公司				
项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/ 扣分	失信行为描述	综合得分
	施工图设计	SJ1	/	四川省交通 勘察设计研 究院有限公 司	GLSJ2-3-4/1	因后期服务原因， 引起工期延误	99
		SJ2	15000	四川公路桥 梁建设有限 公司	/	/	100
监理		JN-JL1	2436.14	厦门中平工 程监理咨询 有限公司	JJX101016/1	派驻到工程建设项 目上的监理工程师 未进行岗位登记的	98
					JJX101022/1	未按合同约定配备 试验检测、测量仪 器设备的	
		JN-JL2	2232.72	四川跃通公 路工程监理 有限公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项 目上的监理工程师 未进行岗位登记的	98
		JN-JL3	2205.75	四川省亚通 工程咨询有 限公司	JJX101018/2	未按合同约定办理 调换手续而调换监 理工程师的	97
					JJX101022/1	未按合同约定配备 试验检测仪器设备 的	
		JN-JL4	2167.5	四川盛达兴 工程项目管 理有限公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项 目上的监理工程师 未进行岗位登记的	98
		JN-JL5	1912.48	陕西高速公 路工程咨询 有限公司	JJX101016/4	派驻到工程建设项 目上的监理工程师 未进行岗位登记的	96
		JN-JL6	2002.75	四川公路工 程咨询监理 有限公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项 目上的监理工程师 未进行岗位登记的	96
					JJX101022/2	未按合同约定配备 测量仪器设备的	
JN-JL7	2221.8	四川省公路 工程咨询监 理事务所有 限责任公司	JJX101022/1	未按合同约定配备 测量仪器设备	99		

G4216线金阳至
宁南段高速公路
项目

	JN-JL8	1491.9255	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	JJX101014/3	监理人员编造《监理日志》的	96
				JJX101022/1	未按合同约定配备试验检测设备的	
监理试验室	JN-SY1	1200.101	四川正达检测技术有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	JN-SY2	1072.6018	华设设计集团股份有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	JN-SY3	1277.4692	四川朝阳公路试验检测有限公司	JJC201014/4	试验检测设备未按规定检定校准的	96
	JN-SY4	1279.1675	长沙理工大学公路工程试验检测中心	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确。	97
	JN-SY5	1234.3525	四川川交大桥试验检测有限责任公司	JJC201015/4	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	96
	JN-SY6	1238.0999	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014/2	试验检测设备未按规定检定校准的	98
	JN-SY7	14990.484	四川振通检测股份有限公司	JJC201015/2	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98
	JN-ZCB1	186519	四川省交通建设集团股份有限公司	/	/	98.5
	JN-ZCB2	199657.67	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	98
	ZCB1	1080000	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	97.8
	ZCB2	120000	四川公路桥梁建设集团有限公司	/	/	98
	JN1	103740.87	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-2-8/2	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	98
	JN2	79644.99	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-2-6/2	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换	98
	JN3	95916.8	四川公路桥梁建设有限公司	GLSG2-3-19/2	施工现场管理混乱	98

施工

JN4	106874.01	中铁四局集团有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
ZCB1-5	92650	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不规范	97.5
			GLSG2-3-2/0.5	未对职工进行专项教育和培训	
ZCB1-6	102460	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全或不规范	99
ZCB1-7	95157	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全	97
			GLSG2-3-2/1	未对个别职工进行安全教育培训	
ZCB1-8	121317	山东省公路桥梁建设有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不规范	97.5
			GLSG2-3-2/0.5	未对个别职工进行安全教育培训	
ZCB1-9	119900	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20/3	内业资料不全	97
ZCB1-10	93631	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20/3	内业资料不规范	97
ZCB1-11	112700	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全	99
ZCB1-12	108000	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不全	99
ZCB1-13	142512.665	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20/1	内业资料不规范	98
			GLSG2-3-2/1	未对个别职工进行安全教育培训	
JNL1	104335.432	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-3/3	质量保证体系不健全	97
JNL2	117600	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不规范	98