


G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目第三季度信用考核

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ1	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 7.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	93.00	

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目第三季度信用考核

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 2.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	98.00	黄江

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目第三季度信用考核

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL1	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	李健
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL2	四川跃通公路工程监有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	王静
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL3	育才-布朗交通咨询监有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	覃祥君
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY1	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00	陈飞
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY2	四川振通检测股份有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00	王林
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY3	湖南联智科技股份有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00	王林
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ1	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	王林
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX1	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	王林
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ2	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	王林
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ3	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	王林
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ4	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	王林
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ5	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 5.0	施工现场管理混乱	95.00	王林
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ6	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23 2.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	98.00	王林
14	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ7	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-6-2 2.0	施工产生的废渣随意堆放或丢弃, 废水随意排放	98.00	王林
15	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ8	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-5-19 2.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化, 在施工现场采取相应的安全施工措施	98.00	王林

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目第三季度信用考核

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL4	北京交科工程咨询有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	王嘉善
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL5	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	周清亮
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY4	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定的要求的	98.00	李强
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY5	中彝检测认证有限公司	JJC201014 3.0	试验检测设备未按规定检定校准的	97.00	陈冬
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ9	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	张廷强
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ10	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-5-29 3.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	97.00	陈有华
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ11	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	吴恩明
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ12	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-29 3.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	97.00	郭勇
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ13	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	张强
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ14	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 5.0	内业资料不全或不规范	95.00	王强
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ15	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	李强

四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（三季度）

考评单位：四川沿江宜金高速公路有限公司

序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、 监理、试验检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码	失信行为描述	综合得分	从业单位签字
8	G4216线新山至新市 至金阳段高速公路项目	新建	XJ-JL6	2037	武汉大通工程建设有限公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师1人未进行岗位登记, 1人	98	张明
9			XJ-JL7	2012	四川公路工程咨询有限公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的, 1人	98	李克明
10			XJ-JL8	1881	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101016/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的, 1人	98	张清美
18			XJ-SY6	1131	温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201014/2	试验检测设备(温湿度计)未按规定检定校准	98	罗龙成
19		完善试验室	XJ-SY7	1552	四川济通工程试验检测有限公司	/	/	100	张明
20			XJ-SY8	1039	宁夏公路工程监理检测中心(有限公司)	JJC201016/3	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)1次	97	王平
41			XJ16	126779	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-79/2	油坊湾反压体4级平台靠江侧、L1改道路侧等危险防护不到位	98	黄小东
42			XJ17	98358	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19/2	望鹤河大桥15排架场现场管理不规范	98	王平
43			XJ18	152556	四川公路桥梁建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20/2	隧道内业资料不全, 资料签字不及时	98	李洪明
44		施工	XJ19	202732	四川路桥建设工程有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全或不规范	98	李洪明
45			ZX2	132661	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全或不规范	98	王平
46			XJ20	113108	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-20/2	照明效果差, 安全可视距离不足	98	耿建群
47			XJ21	110229	四川路桥建设工程有限公司	GLSG2-3-20/2	内业资料不全或不规范	98	何清

G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目第三季度信用考核

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL9	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	张
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL10	湖南弘至信息技术有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	李剑
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY9	湖南金君工程科技有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	叶理
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY10	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	叶东
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ22	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	潘曦相
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ23	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	唐万里
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ24	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-14 5.0	从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程	95.00	杨
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ25	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	杨
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ26	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	马翔
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ27	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	李
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	JYL	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	李
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ28	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	李