

G4216线屏山新市至金阳段高速公路第四季度信用考核结果

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第四季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB1	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG3-8 1.9	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）	98.05	王平
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB2	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG3-8 1.7	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）	98.36	郑宏

G4216线屏山新市至金阳段高速公路第四季度信用考核结果

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第四季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ1	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	95.00	徐志彪

G4216线屏山新市至金阳段高速公路第四季度信用考核结果

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第四季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求	95.00	黄凡

G4216线屏山新市至金阳段高速公路第四季度信用考核结果

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第四季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL1	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	郭建
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL2	四川跃通工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	尹静
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL3	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	李江
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY1	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00	陈明
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY2	四川振通检测股份有限公司	JJC201015 1.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	99.00	吴旭东
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY3	湖南联智科技股份有限公司	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00	杨
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ1	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	刘玲
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX1	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	秦兴治
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ2	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	王
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ3	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	朱忠
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ4	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	周
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ5	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	98.00	唐
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ6	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23 2.0 GLSG2-3-20 1.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期, 内业资料不全或不规范	97.00	王
14	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ7	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-6-2 2.0 GLSG2-3-20 1.0	施工产生的废渣随意堆放或丢弃, 废水随意排放, 内业资料不全或不规范	97.00	马
15	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ8	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-5-19 1.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化, 在施工现场采取相应的	99.00	李

G4216线屏山新市至金阳段高速公路第四季度信用考核结果

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第四季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL4	北京交科工程咨询有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	王多喜
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL5	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101022 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96.00	周晓
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY4	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	李勇
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY5	中森检测认证有限公司	JJC201014 4.0	试验检测设备未按规定检定校准的	96.00	陈冬
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ9	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范	97.00	张旭
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ10	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	陈
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ11	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	吴志明
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ12	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00	陈
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ13	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	陈
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ14	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	陈
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ15	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	吴志明

李

G4216线屏山新市至金阳段高速公路第四季度信用考核结果

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第四季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL6	武汉大通工程建设有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的	98.00	高平
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL7	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的	98.00	高平
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL8	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目的监理工程师未进行岗位登记的	98.00	高平
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY6	温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201016 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	98.00	罗九
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY7	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00	罗九
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY8	宁夏公路工程质量检测中心(有限公司)	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00	罗九
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ16	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	99.00	罗九
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ17	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 1.0	施工现场管理混乱	99.00	罗九
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ18	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	罗九
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ19	四川路航建设工程有限公司	/	/	100.00	罗九
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX2	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	罗九
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ20	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-20 2.0	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求	98.00	罗九
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ21	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	罗九

G4216线屏山新市至金阳段高速公路第四季度信用考核结果

序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第四季度得分	从业单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL9	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	何明
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL10	湖南弘至工程技术有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	李到
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY9	湖南金君工程科技有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	印建
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY10	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00	王计东
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ22	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	李殿阳
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ23	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	郭强
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ24	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-14 3.0	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	97.00	王宏行
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ25	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	杨宏行
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ26	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	马强
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ27	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	黄铃鑫
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	JYL	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	王平松
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ28	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	洪虎