

四川省高速公路建设从业单位

2025年第2季度考核表

评价单位： 四川沿江宜金高速公路有限公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ22	92956	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-16 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分，因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。扣2.0分，	96.00
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ8	57217.8545	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范。扣3.0分，	97.00
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ9	71254.7861	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，内业资料不全或不规范。扣2.0分，	96.00
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ26	99059	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-14 2.0 GLSG2-3-20 2.0	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响。扣2.0分，内业资料不全或不规范。扣2.0分，	96.00
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ24	76125	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 7.0	内业资料不全或不规范。扣7.0分，	93.00
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	LM3	17628.314	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范。扣3.0分，	97.00
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ13	71515	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-5-7 5.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。扣5.0分，	93.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ11	70543	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，	96.00
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ14	96751	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	97.00
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	LM1	43418.8726	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范。扣3.0分，	97.00
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ15	89559	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-20 3.0 GLSG2-5-14 2.0 GLSG2-5-31 10.0 GLSG2-5-29 1.0	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。扣3.0分， 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程。扣2.0分， 发生一般安全生产责任事故。扣10.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分，	84.00
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX2	132860	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-3 3.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分，	96.00
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ21	110229	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-3-20 1.0	质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	96.00
14	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ1	146273	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ4	155762	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，	96.00
16	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ28	53536	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 6.0	内业资料不全或不规范。扣6.0分，	94.00
17	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX1	104499	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分，	98.00
18	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ19	202731	四川路桥建设工程有限公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-3-19 3.0	质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分， 施工现场管理混乱。扣3.0分，	94.00
19	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ23	52169	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 7.0	内业资料不全或不规范。扣7.0分，	93.00
20	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ25	84929	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-2 4.0	项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换。扣4.0分，	96.00
21	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ5	126131	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 4.0	施工现场管理混乱。扣4.0分，	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ6	67306.2373	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-5-19 4.0	未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。扣4.0分，	96.00
23	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ7	144125	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分，	96.00
24	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ10	74468	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-5-29 3.0 GLSG2-3-20 3.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣3.0分， 内业资料不全或不规范。扣3.0分，	94.00
25	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ20	113188	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-3 2.0	质量保证体系或质量保证措施不健全。扣2.0分，	98.00
26	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ27	127510	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 4.0	内业资料不全或不规范。扣4.0分，	96.00
27	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ2	97902	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，	98.00
28	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ3	113643	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 3.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣3.0分，	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ17	98358	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	97.00
30	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ18	152555	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-3 1.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 1.0	质量保证体系或质量保证措施不健全。扣1.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	96.00
31	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ16	126778	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分，	98.00
32	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ12	113326	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-2-9 3.0 GLSG2-3-20 1.0	有关人员未按要求持证上岗。扣3.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	96.00
33	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB1	1926466	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG3-8 3.8	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）。扣3.84分，	96.20
34	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB2	1215615	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG3-8 3.6	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）。扣3.6分，	96.40
35	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL1		四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 3.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分，	97.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL7		四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2.0 JJX101022 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分， 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，	96.00
37	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL8		安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101022 2.0 JJX101016 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分， 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，	96.00
38	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL9		厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101016 4.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分，	96.00
39	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL10		湖南弘至工程技术有限公司	JJX101016 4.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分，	96.00
40	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL3		育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣4.0分，	96.00
41	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL5		浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101010 11.0	在一般质量事故或安全事故中，监理负有主要责任的。扣11.0分，	89.00
42	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL2		四川跃通公路工程监理有限公司	JJX101022 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣4.0分，	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL4		北京交科工程咨询有限公司	JJX101016 4.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分，	96.00
44	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL6		武汉大通工程建设有限公司	JJX101022 2.0 JJX101016 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，	96.00
45	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ1	27200	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-7 3.0	对批复意见或审查意见的技术方案未落实。扣3.0分，	97.00
46	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2	5000	四川省交通勘察设计院有限公司	GLSJ2-4-5 4.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣4.0分，	96.00
47	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY2		四川振通检测股份有限公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣4.0分，	96.00
48	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY10		四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 4.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣4.0分，	96.00
49	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY1		苏交科集团检测认证有限公司	JJC201015 4.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣4.0分，	96.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY7		四川济通工程试验检测有限公司	JJC201015 2.0 JJC201014 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分， 试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分，	96.00
51	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY9		湖南金君工程科技有限公司	JJC201014 6.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣6.0分，	94.00
52	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY3		湖南联智科技股份有限公司	JJC201015 6.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣6.0分，	94.00
53	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY4		四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201014 2.0 JJC201015 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分， 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，	96.00
54	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY5		中犇检测认证有限公司	JJC201011 7.0	评价期内，持证人员数量达不到相应等级要求。扣7.0分，	93.00
55	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY6		温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201014 2.0 JJC201015 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分， 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，	96.00
56	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY8		宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）	JJC201014 2.0 JJC201015 4.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分， 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣4.0分，	94.00