

# 四川省高速公路建设从业单位

## 2025年第4季度考核表

评价单位：四川沿江宜金高速公路有限公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	LM1	43418.8726	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分，	93.00
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	LM3	17628.314	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分，	90.00
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ24	76125	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-6 0.5 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 3.0	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣3.0分，	94.50
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ25	84929	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-4-7 0.5	内业资料不全或不规范。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响。扣0.5分，	92.50
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX2	132860	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-3-20 3.0	质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分， 内业资料不全或不规范。扣3.0分，	94.00
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ21	110229	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 3.0 GLSG2-5-29 2.0	内业资料不全或不规范。扣3.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，	95.00
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ1	146273	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-19 4.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 1.0	施工现场管理混乱。扣4.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分，	93.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ2	97902	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-2-6 0.5	施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣2.0分,施工现场管理混乱。扣2.0分,安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换。扣0.5分,	95.50
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ3	113643	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-14 3.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患。扣2.0分,施工现场管理混乱。扣2.0分,原材料堆放混乱,对使用质量造成影响。扣3.0分,	93.00
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ10	74468	四川瑞云建设工程有限公司	GLSG2-2-4 3.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-2-2 4.0	技术负责人未按投标承诺到位,或在施工期间更换人员资格降低,或未经批准擅自更换。扣3.0分,内业资料不全或不规范。扣1.0分,项目经理未按投标承诺到位,或在施工期间所更换项目经理资格降低,或未经批准擅自更换。扣4.0分,	92.00
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	JA	15259.16	四川路桥交通工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,施工现场管理混乱。扣2.0分,内业资料不全或不规范。扣2.0分,	94.00
12	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	JD	214462.6	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,内业资料不全或不规范。扣2.0分,内业资料不全或不规范。扣1.0分,施工现场管理混乱。扣2.0分,施工现场管理混乱。扣2.0分,	91.00
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	FJ	37123	四川蜀道建设工程有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-3 3.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分,	95.00
14	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	LH	11878.65	四川高速公路绿化环保开发有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-3 3.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分,内业资料不全或不规范。扣1.0分,施工现场管理混乱。扣2.0分,质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分,	92.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ26	99059	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 0.5	施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣0.5分，	97.50
16	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ16	126778	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 1.0	施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	97.00
17	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ15	89559	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 2.0	施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分，	92.00
18	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ20	113188	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-6 0.5 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 4.0	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣4.0分，	91.50
19	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ28	53536	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 3.0 GLSG2-2-8 0.5 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范。扣3.0分， 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。扣0.5分， 施工现场管理混乱。扣2.0分，	94.50
20	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ6	67306.2373	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-2-6 0.5 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分， 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分，	93.50
21	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ8	57217.8545	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-2-6 0.5 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 2.0	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分，	93.50

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
22	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ9	71254.7861	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-5-5 2.0	内业资料不全或不规范。扣2.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	96.00
23	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ4	155762	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 2.0	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分，	95.00
24	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ19	202731	四川路桥建设工程有限公司	GLSG2-3-19 4.0 GLSG2-3-20 3.0 GLSG2-2-6 0.5	施工现场管理混乱。扣4.0分， 内业资料不全或不规范。扣3.0分， 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分，	92.50
25	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ11	70543	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-5-5 2.0	质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分，	93.00
26	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ17	98358	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-3-3 2.5 GLSG2-4-7 0.5	内业资料不全或不规范。扣1.0分， 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣2.5分， 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响。扣0.5分，	96.00
27	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ18	152555	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-4-7 0.5	内业资料不全或不规范。扣2.0分， 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响。扣0.5分，	97.50
28	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ12	113326	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0 GLSG2-5-11 3.0 GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-5-29 2.0	内业资料不全或不规范。扣3.0分， 进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理。扣3.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，	90.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
29	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ13	71515	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-2-6 0.5 GLSG2-3-20 1.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣2.0分， 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分， 内业资料不全或不规范。扣1.0分，	94.50
30	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ14	96751	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0	内业资料不全或不规范。扣3.0分，	97.00
31	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ27	127510	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 4.0 GLSG2-3-3 3.0	内业资料不全或不规范。扣4.0分， 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分，	93.00
32	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX1	104499	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 内业资料不全或不规范。扣2.0分，	96.00
33	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ22	92956	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0 GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-5-29 1.0 GLSG2-2-6 0.5	内业资料不全或不规范。扣3.0分， 质量保证体系或质量保证措施不健全。扣3.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣1.0分， 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分，	92.50
34	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ23	52169	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 4.0 GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-19 4.0	内业资料不全或不规范。扣4.0分， 施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分， 施工现场管理混乱。扣4.0分，	90.00
35	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ5	126131	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0 GLSG2-2-9 1.0 GLSG2-5-5 2.0 GLSG2-2-6 0.5	内业资料不全或不规范。扣3.0分， 有关人员未按要求持证上岗。扣1.0分， 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。扣2.0分， 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位，或无正当理由更换。扣0.5分，	93.50

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
36	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ7	144125	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-6-5 3.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患。扣2.0分，内业资料不全或不规范。扣2.0分，内业资料不全或不规范。扣1.0分，生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差。扣3.0分，	92.00
37	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB2	1215615	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG3-8 6.3	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）。扣6.25分，	93.80
38	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZCB1	1926466	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG3-8 6.4	因质量、安全、进度、造价、廉政等问题被项目业主或市（州）交通运输局（委）约谈企业负责人（或法人）。扣6.4分，	93.60
39	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	JDJL1	643.497	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2.0 JJX101016 2.0 JJX101016 2.0 JJX101022 0.5	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣2.0分，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣0.5分，	93.50
40	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL8		安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101016 4.0 JJX101022 3.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分，	93.00
41	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL7		四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101022 2.0 JJX101016 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分，	94.00
42	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL9		厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101022 1.0 JJX101015 3.0 JJX101016 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，存在假数据、假资料问题的。扣3.0分，派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。扣4.0分，	92.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
43	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL10		湖南弘至工程技术有限公司	JJX101014 3.0 JJX101016 2.0	监理人员编造《监理日志》的。扣3.0分， 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。 扣2.0分，	95.00
44	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL1		四川省公路院工程监理有限公司	JJX101016 4.0 JJX101022 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。 扣4.0分， 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分，	94.00
45	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL2		四川跃通公路工程工程监理有限公司	JJX101016 4.0 JJX101022 1.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。 扣4.0分， 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分，	95.00
46	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL3		育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101022 3.0 JJX101016 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣3.0分， 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。 扣4.0分，	93.00
47	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL4		北京交科工程咨询有限公司	JJX101022 1.0 JJX101015 3.0 JJX101016 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分， 存在假数据、假资料问题的。扣3.0分， 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。 扣4.0分，	92.00
48	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL5		浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101022 2.0 JJX101016 6.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣2.0分， 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。 扣6.0分，	92.00
49	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL6		武汉大通工程建设有限公司	JJX101022 1.0 JJX101016 4.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的。扣1.0分， 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的。 扣4.0分，	95.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
50	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ1	27200	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分，	95.00
51	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2	5000	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-4-5 5.0	成果文件不满足勘察设计深度要求。扣5.0分，	95.00
52	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	JDJG3	242.8813	四川京炜交通工程技术有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分，	97.00
53	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	JDJG1	353.23	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分，	97.00
54	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY1		苏交科集团检测认证有限公司	JJC201015 2.0 JJC201016 3.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分，	95.00
55	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY2		四川振通检测股份有限公司	JJC201015 4.0 JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣4.0分，试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分，	94.00
56	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY6		温州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201016 3.0 JJC201015 4.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分，试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣4.0分，	93.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
57	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY7		四川济通工程试验检测有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣6.0分,	94.00
58	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY8		宁夏公路工程质量检测中心(有限公司)	JJC201014 2.0 JJC201016 3.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分, 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,	95.00
59	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY3		湖南联智科技股份有限公司	JJC201015 4.0 JJC201016 3.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣4.0分, 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,	93.00
60	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY4		四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201014 2.0 JJC201015 4.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分, 试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣4.0分,	94.00
61	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY5		中彝检测认证有限公司	JJC201015 2.0 JJC201016 3.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的。扣2.0分, 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,	95.00
62	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY10		四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 2.0 JJC201016 3.0	试验检测设备未按规定检定校准的。扣2.0分, 试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣3.0分,	95.00
63	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY9		湖南金君工程科技有限公司	JJC201016 6.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)。扣6.0分,	94.00