


项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字	
43	G12102昆磨山新中至金阳段高速公路	勘察设计	S11	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-2-1 3.0	投标文件承诺的施工期设计代表未经同意更换	97.00	徐明华


项目序号	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
44	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	勘察设计	SJ2	四川省交通勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-2-4 1.0	投标书承诺的施工作业设计代表未经同意更换	99.00	任文

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
41	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL1	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	李昂


	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
42	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL2	四川跃通公路工程 监理有限公司	JJX101015 2.0	存在假数据、假资料问题的	98.00	严静

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
37	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL3	育才-布朗交通咨询监理有限公司	JJX101018 6.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	94.00	王明杰

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
40	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL6	武汉大通工程建设有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
39	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL7	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101018 2.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	98.00	


	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
35	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL8	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00	张海波

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
33	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL9	厦门中平工程监理咨询有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
38	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL10	湖南金路工程咨询监理有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	李剑

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
54	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY1	苏交科集团检测认证有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	廖令强


	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
45	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY2	四川振通检测股份有限公司	JJC201016 2.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	98.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
51	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY3	湖南联智科技股份有限公司	JJC201007 10.0	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	90.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
49	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-S16	福州信达交通工程试验检测有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00	罗龙海


	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
50	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY7	四川济通工程试验检测有限公司	JJC201016_3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
48	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY8	宁夏公路工程质量检测中心(有限公司)	JJC201015 2.0	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	98.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
47	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY9	湖南金君工程科技有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	


	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
53	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY10	四川金通工程试验检测有限公司	JJC201014 1.0	试验检测设备未按规定检定校准的	99.00	124

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
28	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ1	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-2-6 1.0	施工现场管理混乱, 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位, 或无正当理由更换	97.00	陈/张

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ2	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-2-9 1.0 GLSG2-3-20 1.0	有关人员未按要求持证上岗，内业资料不全或不规范	98.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
22	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ3	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-22 2.0	内业资料不全或不规范，未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施	97.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
24	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ4	四川路桥华东建设有限责任公司	GLSG2-3-23 1.0 GLSG2-3-19 2.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，施工现场管理混乱	97.00	张作涌

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
21	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ5	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-14 3.0 GLSG2-3-23 1.0	原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	96.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
20	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ6	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23 1.5 GLSG2-5-29 1.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，施工现场防护不到位，存在安全隐患	97.50	


	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
13	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ7	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-23 2.0 GLSG2-3-19 2.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期，施工现场管理混乱	96.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
27	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ8	四川川交路桥有限责任公司	GLSG2-3-23 1.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	99.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ16	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-23 2.0 GLSG2-3-20 1.0	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期， 内业资料不全或不规范	97.00	吴拱北

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
26	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ17	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范。 施工现场防护不到位，存在安全隐患	98.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ18	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 1.0 GLSG2-6-5 2.0 GLSG2-5-29 1.0	内业资料不全或不规范， 生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差， 施工现场防护不到位，存在安全隐患	96.00	解如

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
30	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ19	四川路航建设工程有限公司	GLSG2-5-13 1.0	储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口	99.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ20	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-19 1.0	施工现场管理混乱	99.00	耿建宇

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ21	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-20 2.0	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求	98.00	但靖

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ22	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	戴月红

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ23	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	

项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ24	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 2.0 内业资料不全或不规范


四川省交通建设集团股份有限公司
G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目部
310127579978

第三季度得分	核身核单位签字
98.00	平

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
14	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ25	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	95.00	



	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ26	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-3-20 1.0	内业资料不全或不规范	99.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ27	四川省交通建设集团股份有限公司	CLSG2-5-14 1.0	从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程	99.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ28	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	刘进

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX1	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-2-9 1.0 GLSG2-2-6 1.0	有关人员未按要求持证上岗,安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换	98.00	李兴台

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
18	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	ZX2	四川省交通建设集团股份有限公司	GLSG2-3-20 2.0	内业资料不全或不规范	98.00	

	项目名称	标段类别	标段名称	承包企业	失信行为代码/分数	失信行为描述	第三季度得分	被考核单位签字
1	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ9	四川省交通建设集团股份有限公司	-5-29 1.0GLSG2-6-	施工现场防护不到位,存在安全隐患,施工产生的废渣随意堆放或丢弃,废水随意排放	97.00	蒋俊
2	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ10	四川瑞云建设工程有限公司	3-20 1.0GLSG2-5-	内业资料不全或不规范,施工现场防护不到位,存在安全隐患	98.00	洪
3	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ11	四川省交通建设集团股份有限公司	-5-29 1.0GLSG2-3-	施工现场防护不到位,存在安全隐患,未对职工进行专项教育和培训	98.00	吴拱北
4	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ12	四川路桥桥梁工程有限责任公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患	99.00	彭
5	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ13	四川路桥盛通建筑工程有限公司	GLSG2-5-29 1.0	施工现场防护不到位,存在安全隐患	99.00	彭
6	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ14	四川省交通建设集团股份有限公司	-5-29 1.0GLSG2-3-	施工现场防护不到位,存在安全隐患,内业资料不全或不规范	98.00	王
7	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	施工	XJ15	四川路桥桥梁工程有限责任公司	3-20 1.0GLSG2-3-	内业资料不全或不规范,施工现场管理混乱	98.00	李金权
8	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL4	北京交科工程咨询有限公司	JJX101022 2.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	98.00	李俊英
9	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	监理	XJ-JL5	浙江公路水运工程监理有限公司	JJX101022 1.0	未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	99.00	周
10	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY4	四川公路工程咨询监理有限公司	JJC201016 3.0	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)	97.00	赵
11	G4216线屏山新市至金阳段高速公路	试验检测	XJ-SY5	中彝检测认证有限公司	JJC201014 2.0	试验检测设备未按规定检定校准的	98.00	陈